

# ปัญหาทางานคอนกรีต-โครงสร้าง

ผิวหน้าคอนกรีตไม่สมบูรณ์ เกิดเป็นหลุม รู โพรง



# แนวทางในการแก้ปัญหา



## วิธีการทำงาน

สำหรับงานที่มีความเสียหายมาก หรือต้องการแรงยึดเกาะสูงเป็นพิเศษ

- 1 สกัดคอนกรีตส่วนที่ไม่แข็งแรงออก และทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากเศษฝุ่นผง และคราบมัน ทากาวอีพ็อกซีประสานคอนกรีต Sikadur®-32 TH ให้ทั่วบริเวณที่จะทำการฉาบซ่อม



- 2 ฉาบซ่อมด้วย Sika MonoTop® -412 TH หรือ LANKO 731 STRUCTURE REPAIR



สำหรับงานที่มีความเสียหายเล็กน้อย หรือมีขนาดเล็ก และตื้น

- 1 สกัดคอนกรีตส่วนที่ไม่แข็งแรงออก และทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากเศษฝุ่นผง และคราบมัน พรมน้ำให้ทั่วบริเวณ แล้วทาลายประสานคอนกรีต SikaLatex® หรือ LANKO 751 LATEX



- 2 ฉาบซ่อมด้วยซีเมนต์พิเศษสำหรับงานฉาบซ่อม Sika® Repair Mortar หรือปูนฉาบทั่วไป LANKO 732 FACADE REPAIR บนพื้นผิวที่พรมน้ำ หรือทาลายประสานคอนกรีตไว้แล้ว

