

ปัญหาการรั่วซึม

หลังคากระเบื้องลอนคู่เก่า น้ำรั่วซึมตามหัวนอต และรอยต่อ



แนวทางในการแก้ปัญหา



รายละเอียดเพิ่มเติม



Sikalastic®-501 Roofseal Plus
กันซึมแบบทา ประเภทโพลียูรีเทนโมดิฟาย
สูตรน้ำ คุณภาพสูง

- ✓ สูตรใหม่ ทนน้ำแช่ขังบนหลังคา
- ✓ ยึดหยุ่นสูง ปกปิดรอยแตกร้าว
- ✓ ขั้นตอนการติดตั้งสอบถามเพิ่มเติมได้ทางฝ่ายขาย