

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

SikaTile®-940 Injectile Fix

น้ำยาซ่อมโพรงใต้กระเบื้อง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

SikaTile®-940 Injectile Fix เป็นอะครีลิกเหลวที่ออกแบบมาสำหรับการติดกระเบื้องพื้นที่หลุดล่อน โดยไม่ต้องรื้อกระเบื้องเดิมออก นอกจากนี้ยังสามารถใช้กับการฉาบปูน เช่น ปูนมอร์ตาร์ได้อีกด้วย

การใช้งาน

- สามารถยึดเกาะกระเบื้องได้หลายชนิด เช่น กระเบื้องเซรามิก หินอ่อน หินชนวน และหินธรรมชาติ
- ใช้ฉีดเพื่อประสานระหว่างแผ่นกระเบื้องกับพื้นผิวด้านหลังที่มีการหลุดล่อนหรือโพรงอากาศ ซึ่งมักเกิดจากการปูกระเบื้องแบบซาลาเปาโดยใช้ปูนทรายธรรมดา
- สามารถยึดเกาะพื้นผิวที่เรียบมันได้ เช่น การปูกระเบื้อง
- ปูบนพื้นผิวขัดมัน ประสานผิวคอนกรีต หรือผิวปูนฉาบที่มีโพรงอากาศ รอยแตกร้าว หรือหลุดร่อน
- แก้ปัญหาเสียงก้องใต้แผ่นกระเบื้องบนพื้นและผนัง เนื่องจากโพรงอากาศด้านหลัง

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์	5 ลิตร/ แกลลอน, บรรจุกล่องละ 4 แกลลอน
อายุผลิตภัณฑ์	12 เดือน นับจากวันที่ผลิต หากจัดเก็บอย่างถูกวิธี ภายในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทและไม่เสียหาย
การเก็บรักษา	จัดเก็บในบริเวณที่แห้ง และไม่โดนแสงแดดโดยตรง
สี	ของเหลวสีขาวขุ่น
ความหนาแน่น	1.0 กรัม/ ซม. ³

คุณลักษณะ/ คุณสมบัติ

- ใช้อุดโพรงใต้แผ่นกระเบื้อง เพื่ออุดช่องว่างของกระเบื้องบนพื้นซึ่งสามารถทดสอบได้โดยการเคาะแล้วมีเสียงกลวง แสดงหรือเกิดโพรงอากาศ มีผลทำให้กระเบื้องเกิดรอยแตกภายหลังได้
- ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน หรือติดตั้งใหม่
- ให้ความยืดหยุ่นมากขึ้นในการติดตั้งกระเบื้อง ช่วยรองรับการเคลื่อนไหวเพิ่มเติมของตัวอาคาร
- สามารถใช้งานได้หลังจากทำการฉีดเข้าไปแล้วภายใน 24 ชั่วโมง

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

SikaTile®-940 Injectile Fix
กันยายน 2567, Version 01.01
02179080100000059

ข้อมูลการใช้งาน

ปริมาณการใช้

ขึ้นอยู่กับขนาดของช่องว่างหรือรอยแยก

ข้อมูลพื้นฐานของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลทางเทคนิคที่แสดงในเอกสารนี้ได้มาจากการทดสอบในห้องทดลองการวัดค่าจากการใช้งานจริง อาจแตกต่างจากค่าที่ระบุโดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุม

ข้อแนะนำเพิ่มเติม หรือข้อจำกัดในการใช้งาน

- อุณหภูมิที่เหมาะสมกับการใช้งาน 5°C ถึง 40°C.
- กวนน้ำยาให้เข้ากันก่อนใช้งาน
- ทำความสะอาดเครื่องมือด้วยน้ำเปล่าทันทีที่ใช้งานเสร็จ
- ควรเช็ดออกทันทีที่น้ำยาละเลอะหรือกระเด็น
อย่าปล่อยให้แห้งติดผิวกระเบื้อง
- ควรเก็บสินค้าไว้ในที่แห้ง
- ไม่ควรใช้ในบริเวณที่ต้องแช่น้ำตลอดเวลา เช่น สระว่ายน้ำ บ่อน้ำ เป็นต้น
- อาจไม่เหมาะกับการอุดโพรงอากาศขนาดกว้างหรือใหญ่มากๆ ควรปรึกษาฝ่ายเทคนิคของบริษัทฯ

ระบบนิเวศ สุขภาพและความปลอดภัย

การทำลายวัสดุต้องทำลายในระบบกำจัดขยะตามข้อบังคับท้องถิ่น สามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงรายละเอียด ข้อควรระวังต่างๆ เช่น คุณสมบัติทางกายภาพ ความเป็นพิษ และเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

ข้อแนะนำการใช้งาน

การใช้งาน

- หาจุดที่พื้นผิวมีการหลุดลอกหรือเกิดโพรงอากาศ โดยใช้วิธีการเคาะแล้วฟังเสียงของโพรงอากาศ
- ทำเครื่องหมายตรงตำแหน่งที่มีปัญหาหาก่อนทำงาน
- เจาะรูเล็กๆ เช่น ตรงมุมของกระเบื้องหรือขอบกระเบื้อง (บริเวณร่องยาแนว)
- ฉีคน้ำยา SikaTile®-940 Injectile Fix จนเต็ม
น้ำยาจะล้นออกจากรูที่เจาะไว้ (สามารถใช้ปืนอัดจาระบี หรือใช้เครื่อง Injection Epoxy ในกรณีพื้นที่งานมีปริมาณมาก)

- ทำความสะอาดน้ำยาที่เหลือบนพื้นผิวที่ ก่อนน้ำยาแห้งตัว อาจใช้ทินเนอร์เช็ดล้างเพื่อให้คราบออกง่ายขึ้น
- หลังจากเช็ดน้ำยาออกหมดแล้ว
ให้น้ำยาแนวร่องกระเบื้องที่ซ่อมด้วยกาวยาแนวซิกาไทล์
เสร็จแล้วปล่อยให้ทิ้งไว้ 24 ชม. ก่อนใช้งานจริง

ข้อจำกัดในท้องถิ่น

ผลจากระเบียบข้อบังคับของแต่ละท้องถิ่น อาจส่งผลทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของผลิตภัณฑ์นี้แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โปรดศึกษาเอกสารข้อมูลสินค้าของท้องถิ่น สำหรับคำอธิบายที่แน่นอนของด้านการประยุกต์ใช้

ข้อมูลกฎหมาย

ข้อมูลที่ระบุในที่นี่และข้อเสนอนี้เป็นข้อมูลทั่วไปโดยอ้างอิงจากความรู้และประสบการณ์ปัจจุบันของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Sika โดยจะต้องมีการจัดเก็บ ขนย้ายอย่างเหมาะสม และใช้งานภายใต้สภาวะปกติตามคำแนะนำของ Sika ซึ่งในการใช้งานจริงอาจมีความแตกต่างกันของวัสดุ พื้นผิว และสภาพแวดล้อมจริงที่หน้างานทาง Sika จึงไม่สามารถรับรองประสิทธิภาพหรือความเหมาะสมในการใช้งานให้ตรงตามวัตถุประสงค์บางประการได้และจะไม่มีการรับผิดชอบในทางกฎหมายใดๆ ต่อข้อมูลที่ได้ให้ไว้ หรือจากคำแนะนำที่ให้เป็นลายลักษณ์อักษร หรือจากการให้คำปรึกษาใดๆ ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้จะต้องทำการทดสอบความเหมาะสมในการนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ อีกทั้ง Sika ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้การใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Sika จะต้องไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม คำสั่งซื้อทั้งหมดอยู่ภายใต้เงื่อนไขการขายและการจัดส่งของ Sika ฉบับล่าสุด ผู้ใช้งานจะต้องอ้างอิงถึงข้อมูลทางด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด ซึ่ง Sika จะส่งเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตามที่ผู้ใช้งานร้องขอ

บริษัท ซิกา (ประเทศไทย) จำกัด

700/37 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี

ถ.บางนา-ตราด กม.57 ต.คลองห้า อ.หาดใหญ่

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทร : + 66 3810 9500

E-mail : sikathai@th.sika.com

www.sika.co.th



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

SikaTile®-940 Injectile Fix

กันยายน 2567, Version 01.01

02179080100000059

