


จัดการรอยต่อผนัง ควบคู่กับงานสทิมโค้ท



ทำไม ต้องใช้?


LANKO® 104 Skimcoat Flex SikaDur® 61 Epoxy PU

- ✓ ออกแบบมาพิเศษ สำหรับการใช้งานบริเวณที่เกิดการร้าว รอยต่อโดยเฉพาะ
- ✓ ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาการซ่อมแบบเดิม ๆ แล้วไม่หาย เช่น การสทัด และอุดด้วยวัสดุอื่น ๆ
- ✓ ใช้งานง่าย รวดเร็ว แก้ไขปัญหาร้าวได้หายสนิท ไม่ต้องแก็งงานซ้ำ ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม **Lanko®** ได้เป็นอย่างดี

พื้นที่การใช้งาน

- ✓ เหมาะกับรอยร้าวผนัง หรือรอยร้าวที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของผนังอาคาร
- ✓ เหมาะกับบริเวณรอยต่อผนังสำเร็จรูป
- ✓ ใช้งานได้ทั้งภายใน ภายนอก

GLOBAL BUT LOCAL PARTNERSHIP



ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในเครือของกลุ่มซิก้า (ประเทศสวิตเซอร์แลนด์) ผลิต และจำหน่ายเคมีภัณฑ์สำหรับธุรกิจงานก่อสร้าง ธุรกิจการอุตสาหกรรม ซิก้า เป็นบริษัทผู้นำและมีความเชี่ยวชาญหลักใน 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ คือ วัสดุยาแนวรอยต่อ วัสดุสำหรับการติดยึด วัสดุอุดซึมเสียน้ำ วัสดุเสริมความแข็งแรง และวัสดุปกป้องโครงสร้าง โดยแบ่งกลุ่มลูกค้าหลักออกเป็น 8 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตคอนกรีต กลุ่มผู้เชี่ยวชาญระบบงานกันซึม กลุ่มผู้เชี่ยวชาญระบบงานกันซึมหลังคา กลุ่มผู้เชี่ยวชาญระบบงานพื้น กลุ่มผู้เชี่ยวชาญระบบงานยาแนวรอยต่อ และงานติดยึด กลุ่มผู้เชี่ยวชาญระบบงานซ่อมแซม และป้องกันคอนกรีต กลุ่มผู้เชี่ยวชาญงานตกแต่งอาคาร และกลุ่มผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรม



LANKO® SKIMCOAT

สทิมโค้ทรายแรกของประเทศ สูตรพัฒนาโดย Original จาก Switzerland และได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนาน และรายเดียวที่ตอบโจทย์ ครบงาน Wall solution คุณภาพที่ไว้วางใจได้

กรุณาอ่านเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ และข้อมูลความปลอดภัยก่อนการใช้งาน รวมถึงเงื่อนไขการขายที่บริษัทกำหนดไว้



บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด

สำนักงานใหญ่ และโรงงาน
700/37 ม.5 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
ถ.บางนา-ตราด กม.57 ต.คลองตำหรุ
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์: +66 3810 9500
โทรสาร: +66 3821 4286
เว็บไซต์: tha.sika.com

BUILDING TRUST



BUILDING TRUST



LANKO® SKIMCOAT

ผลิตภัณฑ์ฉาบบาง และปรับแต่งผิว
สำหรับงานผนัง และฝ้า



ซิก้าตรา
สามเหลี่ยม

ปัญหา และลักษณะข้อบกพร่องของพื้นผิว ผนังที่เหมาะสมกับการใช้งาน LANKO®

ปัญหาของผิวคอนกรีตหล่อ



รอยรุกรุนตามด



รอยต่อตะเข็บแบบ



รอยแตกร้าวและ
รอยพรุนของผิวหน้า

ปัญหาของผนังปูนฉาบ



รอยแตกลายงา



รอยหยาบเม็ดทราย



รอยสนิมตามด

ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา และตกแต่งผนัง




1 เตรียมพื้นผิว และซ่อมแซมผนัง, ฝ้า ผนัง และฝ้าทัวไป ปิวอุดรอยแตก ร้าว แก้ไขข้อบกพร่องด้วย



2 ปรับระดับเรียบให้เสมอกัน กรณีผนังหรือเพดานมีความไม่เรียบเสมอ แนะนำให้ใช้ปูนฉาบปรับระดับ



3 ฉาบบาง เพื่อความเรียบเนียน ฉาบตกแต่งผนังให้พื้นผิวเรียบเนียน



4 ทาสีกับหน้า ทาสีกับหน้า เพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับผนังทาสี หรือวอลล์เปเปอร์

LANKO® RANGE

ประเภทงาน

ผลิตภัณฑ์

ขนาดบรรจุภัณฑ์
ลักษณะการใช้งาน

ฉาบแก้ไขผนังไม้ไผ่ระดับ ผิวยรุขระ
ผิวไม่สม่ำเสมอมากกว่า 2 มม.

แก้ไขรอยแตกกลางขนาดเล็ก รุฟองอากาศ
หยวนเม็ดทราย

แต่งร่องรอยต่อ หรือตะขีบบน

ซ่อมแซมปูนกะเทาะ, ขอบบัน,
บริเวณผนัง เสาและบัว

โป้วหรือฉาบปิดรอยร้าว
หรือร่องรอยต่อขนาดเล็ก รอยหัวตะปู

ฉาบปิดรอยร้าวจากการขยับตัวเล็กน้อย
บนผนังก่ออิฐฉาบปูน หรือรอยต่อผนังพริคาสก์

เหมาะสำหรับใช้งานทั้งภายใน และ ภายนอก

ฉาบกับสีรองพื้น

ทาสีทับได้โดยไม่ต้องใช้สีรองพื้น

อัตราส่วนผสม

คำแนะนำการเตรียมพื้นผิว
และการฉาบ

ปรับระดับ	
LANKO® 111 Basecoat สำหรับงานฉาบปรับแต่งระดับพื้นผิว 1 -4 มม.  20 kg /ถุง	LANKO® 113 Patch สำหรับงานฉาบปรับแต่งระดับพื้นผิว 3-10 มม.  25 kg /ถุง
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
—	—
—	—
✓	✓
—	—
—	—
1 ถุง ผสมน้ำ 5.4-5.6 ลิตร	1 ถุง ผสมน้ำ 5.25-5.50 ลิตร
▪ พรมน้ำให้พื้นผิวอื่นตัวก่อนฉาบ เพื่อลดการดูดน้ำจากผนัง ▪ ฉาบด้วยเกรียงเหล็กหรือสแตนเลส ▪ ทิ้งระยะห่าง 3-4 ชั่วโมง สามารถฉาบทับได้ ▪ ทิ้งชั้นสุดท้ายพอหมาด แล้วป็นแต่งผิวด้วยไฟม หรือพองน้ำเบาๆ ▪ ทิ้งไว้ให้แห้ง 7 วัน ก่อนทำการตกแต่งต่อไป ▪ สามารถปล่อยผิวเปลี่ยนแทนวัสดุกับหน้าได้	

ฉาบบาง ตกแต่ง					
LANKO® 110 Skimcoat ผงซีเมนต์สำหรับงานฉาบบาง สำหรับงานฉาบบาง 0.5-2 มม.  20 kg /ถุง	LANKO® 101 Parenduit ผลิตภัณฑ์ทั้งสำเร็จรูป สำหรับงานฉาบบาง 0.3-2 มม.  20 kg /ถัง 25 kg /ถัง	LANKO® 102 Interior Skimcoat ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปใช้งานภายใน สำหรับงานฉาบบาง 0.3-2 มม.  20 kg /ถัง	LANKO® 103 Skimcoat Plus ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป สำหรับงานฉาบบาง 0.3-2 มม.  20 kg /ถัง	LANKO® Loft สำหรับงานตกแต่งสโตร์ลอฟท์ ปรับแต่งผิว 0.5-2 มม.  8 kg/ ถัง (พร้อมใช้งาน) 7, 20 kg/ ถัง (แบบผสม)	
—	—	—	—	—	
✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
✓	✓	—	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	
—	—	✓	✓	—	
1 ถุง ผสมน้ำ 7.5-8.5 ลิตร	ผสม 1 กก. กับซีเมนต์ หรือยิปซัม 0.7-1 กก. หั่นผสมน้ำเพิ่ม	พร้อมใช้งานได้ทันที ไม่ต้องผสม ห้ามเติมน้ำ หรือสารเคมีใดๆ	พร้อมใช้งานได้ทันที ไม่ต้องผสม ห้ามเติมน้ำ หรือสารเคมีใดๆ	7 กก. ผสมน้ำ 3.0 - 3.15 ลิตร 20 กก. ผสมน้ำ 8.5 - 9.0 ลิตร	
▪ สกัทรายตะขีบบน สันปูนหรือเศษปูนออก และขัดฝุ่นบริเวณพื้นผิวก่อนฉาบ ▪ พรมน้ำให้พื้นผิวอื่นตัวเพื่อลดการดูดน้ำจากผนัง ▪ ฉาบด้วยเกรียงเหล็กหรือสแตนเลส ▪ รอบแรกเพื่อเป็นการอุดรูพรุนก่อน จึงฉาบชั้นที่สองเพื่อความเรียบเนียน โดยทิ้งระยะห่าง 3-4 ชั่วโมง ▪ ห้รองพื้นฉาบชั้นแรกแห้งตัวแล้ว ▪ สามารถใช้กระดาษทราย สำหรับผิวฉาบบางขัดแต่งลบรอยเกรียงได้ ▪ สามารถทาสีทับได้ภายใน 24 ชม. หรือปล่อยเปลี่ยนโดยไม่ต้องมีวัสดุกับหน้า ▪ สำหรับ LANKO 102 และ 103 ส่วนผสมที่ใช้ไม่หมด ให้เอาฟิล์มปิดผิวหน้าทั้งหมด เพื่อรักษาคุณภาพสินค้าให้ใช้ได้นานขึ้น ▪ สามารถปล่อยผิวเปลี่ยนแทนวัสดุกับหน้าได้					
▪ พรมน้ำให้พื้นผิวอื่นตัวก่อนฉาบ /พื้นผิวเก่าให้ใช้กระดาษทรายขัดคราบสี คราบน้ำยาออกก่อน ▪ ฉาบด้วยเกรียงเหล็กหรือสแตนเลส ▪ ทิ้งระยะห่าง 30-45 นาที สามารถฉาบทับได้เพื่อเพิ่มลวดลาย ▪ เมื่อผิวฉาบแห้งแล้ว ใช้เกรียงพลาสติก ปาดแนวซ LANKO LOFT WAX เพื่อเคลือบกับน้ำและปาดลวดลายตามชอบ แนะนำปาดสองรอบ เว้นระยะห่าง 30 นาที ก่อนปาดแนวซชั้นถัดไป ▪ สามารถปล่อยผิวเปลี่ยนแทนวัสดุกับหน้าได้					

EASY TO USE SOLUTIONS FOR PERFECTLY SMOOTH WALLS

ซ่อมแซม แก้ไข

LANKO® 107 Wall Putty หมื่นโป้ว อะคริลิก  1.5 kg /ถัง 5 kg /ถัง	LANKO® 104 Skimcoat Flex โพลีเมอร์ชนิดยืดหยุ่นสำหรับฉาบบาง 0.1 - 1 mm และแก้ไขการร้าวรอยต่อ  5 kg /ถัง
—	—
—	✓
✓	—
✓	—
✓	✓
—	*แนะนำให้ใช้ควบคู่กับ SikaDur® 61 Epoxy PU
✓	✓ SikaDur® 61 Epoxy PU
—	✓
✓	✓
พร้อมใช้งานได้ทันที ไม่ต้องผสม ห้ามเติมน้ำ หรือสารเคมีใดๆ	พร้อมใช้งานได้ทันที ไม่ต้องผสม ห้ามเติมน้ำ หรือสารเคมีใดๆ
▪ ทำความสะอาดบริเวณที่ต้องการอุดให้แห้ง และไม่มีฝุ่น ▪ อุดวัสดุด้วยเกรียงโป้ว ▪ ทิ้งไว้ให้แห้ง สามารถใช้กระดาษทรายขัดแต่งให้เรียบ ▪ สำหรับรอยแตกร้าวขนาดใหญ่ ให้โป้วเป็นชั้นๆ ร่อนแห้งและทำการโป้วเก็บในชั้นถัดไป ▪ สามารถปล่อยผิวเปลี่ยนแทนวัสดุกับหน้าได้	
▪ พื้นผิวต้องแข็งแรงสะอาดและปราศจากคราบ น้ำมันสี เศษสิ่งสกปรก ▪ สกัทรายตะขีบบนและสันที่ปูนหนาเกินไปออกก่อนเริ่มทำงาน ▪ พรมน้ำบริเวณที่ต้องการฉาบเล็กน้อย หรือผ้าหมาดเช็ดฝุ่นก่อนฉาบด้วย LANKO 104 Skimcoat Flex ▪ สามารถปล่อยผิวเปลี่ยนแทนวัสดุกับหน้าได้	